


高壓供電設備的保養 M0033-C02

1 台測量儀即可進行接地電阻測量（2 極法）和絕緣電阻測量。

要點

- 指針型高阻計 3490 只需一台即可進行接地電阻測量（2 電極法）和絕緣電阻測量、AC 電壓測量。因此是最適合高壓供電設備的保養作業的一台儀器。
 - 在想測的 B 類接地和 A 類接地之間以 2 電極法進行接地測量。作為 A 類接地，可使用高壓供電設備的 A 類、避雷器的 A 類、避雷針用 A 類等。但是，從地下線路引線的情況或在市中心的話，B 類接地電阻值較小，因此可能會發生 2 電極法無法測量的情況。此時，請使用 3 電極法進行測量。
 - 使用 3 電極法時需要接地電阻測量值的情況下，請用接地電阻計 FT6031-03 測量。
- ※FT6031-03 無法測量絕緣電阻。



指針型高阻計 3490

接地電阻計

+

絕緣電阻計

2電極法

3檔量程:125/250/500V



接地電阻計 FT6031-03

接地電阻計

3電極法/2電極法

指針型高阻計：3490

接地電阻計：FT6031-03

※ FT6031-03 無法測量絕緣電阻。

※ 記載的內容是根據 2017 年 2 月發行的儀器型號。產品參數可能會有更改，請以現在發行的為準。